


Wysokościomierz

AVT-916



PODSTAWOWE PARAMETRY

- Płytko o wymiarach 101 x 65 mm
- Zasilanie: bateria 9 V (6F22R)
- Funkcje: pomiar wysokości, ciśnienia atmosferycznego, temperatury, rejestracja ciśnienia
- Zakres pomiaru ciśnienia: 850...1050 hPa
- Zakres pomiaru wysokości: ok. 1500 m
- Liczba próbek rejestratora: 1024
- Odstęp między próbkami: 1...255 s

Latanie było odwiecznym marzeniem człowieka. Spełniło się całkiem niedawno, bo prawie równo 100 lat temu. Dla homo sapiens, to jak mgnienie oka. Opanowanie umiejętności podniesienia samolotu w powietrze to jednak dopiero połowa sukcesu. Do prowadzenia bezpiecznego lotu pilotowi potrzebne jeszcze były różnorodne przyrządy pokładowe, w tym wysokościomierz.

Rekomendacje:
prezentowany układ nie ma wymaganych certyfikatów by służyć do „oficjalnego” pomiaru wysokości. Może być jednak używany tam, gdzie te certyfikaty nie są wymagane, a jednocześnie użytkownik chce rejestrować osiągnięte wysokości, np. w turystyce górskiej lub lotniarstwie.